

CAIDAS DE PRESIÓN RECOMENDADAS EN LINEAS DE ACERO AL CARBON EN PLANTAS

Fabricación de filtros ✓
 industriales ✓
 Malla metálica (planta ✓
 Tejeduria.) ✓
 Filtros para maquinas ✓
 extrusoras
 Fabricaciones especiales

Aplicacion	ΔP promedio (psi / 100 ft)	ΔP máximo (psi / 100 ft)	ΔP máximo total (psi) (Aproximadamente)
Líneas de succión de bombas y líneas por gravedad	0.25	0.4	-
Descargas de bombas (excepto altas presiones)	1.50	2.0	-
Descargas de bombas alta presión (Presión > 700 psi)	3.0	4.0	-
Líneas de Vapor	0.2	0.5	0.5 – 1.0
Líneas de gas (conexiones)	-	-	5 – 10% de P. Disponible
Líneas de succión de compresores (manifolds)	0.1	0.3	0.5 – 1.0
Descargas de compresores	0.2	0.5	4 - 5
Líneas cortas de vapor de alta presión	0.5	1.0	2
Líneas largas de vapor de alta presión	0.1	0.4	5
Exhostos de líneas cortas de vapor	0.2	0.4	1
Exhostos de líneas largas de vapor	0.05	0.1	1.5 – 2.0
Líneas cortas de agua	1.0	1.5	2
Líneas largas de agua	0.25	0.5	5
Transferencia de líquidos y ramales de líneas p/pales.	-	-	25